

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**BUDYNEK KOSZAROWY - GARAŻE
OB. BUDYNEK USŁUGOWY**

2. Czas powstania

**pocz. XX w.
(eklektyzm)**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny od północy



Widok ogólny od wschodu



Ceglane lizeny pośrodku fasady

4. Adres (ulica, nr posesji)

**Kołobrzeg
ul. Kujawska 6
p-ta 78-100
nr dz. 11/46, obr.18**

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

mpzp:

**Uchwała nr VI/73/19
Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 19.03.2019 r.**

Inne:

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)**


8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony ok. 1900 r. (odnotowany na mapie z 1902 r.), wchodził w skład zespołu budynków koszar artylerii przy *Artillerie Strasse*. Obiekt pełnił funkcję budynku garażowego. Po 1945 r. o funkcji wojskowej (magazynowej); obecnie budynek usługowo-magazynowy.

Budynek położony pośrodku dawnego dziedzińca koszarowego, wolnostojący, założony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, trzyczłonowy (pośrodku dwukondygnacyjny, po bokach parterowy), nakryty płaskimi dachami dwuspadowymi. Ściany murowane z cegły ceramicznej, nietynkowane. Elewacje frontowa (płn.-wschodnia) dzielona rytmem szerokich wrót, akcentowana pośrodku (3-osiowym i dwukondygnacyjnym) korpusem - ryzalitem, z podwieszonymi lizenami na 1-piętrze i zwieńczeniem z formie tynkowego pasa i fryzu kostkowego. Po bokach ściany zwieńczone dwoma pasami tynkowanego (wglębego) fryzu. Elewacja płd.-zachodnia dzielona rytmem otworów okiennych (większość zablendowana), z odcinkowymi i ostrołukowymi nadprożami. Szczyt południowy 3-osiowy, dzielony trzema blendami: środkowa ostrołukowa, boczne kolisty, zwieńczony fryzem schodkowym. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna: wrota 2-skrzydłowe, metalowe, okna 2-skrzydłowe, okratowane.

Mimo licznie zamurowanych otworów okiennych i adaptacji do nowej funkcji, czytelna jest pierwotna bryła, forma architektoniczna i kompozycja elewacji. Obiekt stanowi element zabytkowego zespołu wojskowej zabudowy.

Mapy / ikonografia



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – średni; budynek zaniedbany.

Ubytki cegieł, wykruszone tynki we fryzach, licznie zamurowane otwory okienne, zawilgocone przyziemie.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- ochronie podlega ogólna bryła obiektu, kompozycja elewacji, rodzaj i proporcje otworów okiennych oraz elementy detalu architektonicznego; zgodnie z zapisami mpzp z 2019 r.
- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków
- w obrębie dawnego zespołu koszarowego należy ustawić tablicę informacyjną o historii tego miejsca

Ilustracje: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

*(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)**

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków