

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

1930 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-zachodu

4. Adres

ul. Zygmuntowska 8
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 18/2 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XXV/346/08
z dnia 24.10.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Data w szczycie facjaty ryzalitu

9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy. Wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dwukondygnacyjnym, prostokątnym ryzalitem zwieńczonym facjatą i trójkątnym szczytem, poprzedzonym schodami - na osi. Dach mansardowy, rozczłonkowany prostokątnymi, jednoosiowymi facjatami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami - po bokach facjaty ryzalitu. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach pokryty ceramiczną dachówką. Fasada siedmioosiowa, z czego trzy osie w ryzalicie. Okna prostokątne, bez opasek, osie okienne ryzalitu rozdzielone szerokimi lizenami, lizeny obejmują naroża ściany korpusu. Między oknami osi okiennej - kwadratowe płyciny międzyokienne. Szczyt ryzalitu i szczyty facjatek wydzielone i konturowane gzymsami.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: termomodernizacja, wymiana tynków, wymiana stolarki okiennej na PCV w części okien - z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

