

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

Lata 20-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu



Część elewacji południowo-zachodniej

4. Adres

ul. 1 Maja 7
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 258/1 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danielski'.

9. Opis

Budynek usytuowany kalenicą równoległe do ulicy, wolnostojący .Na rzucie prostokąta, podpiwniczony dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem, rozczłonkowanym trzema trójkątnymi lukarnami na połąci frontowej. Dach kryty blachodachówką.

Fasada symetryczna, pięciosiowa, osiowo zryzalitowana: środkowa oś klatki schodowej we wgłębnym ryzalicie, sąsiednie osie wąskich pionowych okien - w ryzalicie płytszym, zaakcentowanym rurami spustowymi rynien. W przyziemiu osi środkowej - prostokątne drzwi wejściowe osłonięte daszkiem okapowym. Elewacje boczne - dwuosiowe; w środkowej osi parteru elewacji płn. - zach. - dodatkowe okno. Cokół budynku i elewacje gładko tynkowane, w zwieńczeniu ścian - taśmowy gzyms , wokół okien taśmowe opaski okienne; detale wypracowane w tynku;węgary drzwi licowane płytkami klinkierowymi.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o średnich walorach zabytkowych - do zachowania - jako element jednorodnego modernistycznego zespołu mieszkalnego. Do zachowania bryła budynku, rozmieszczenie i kształt otworów. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Stan bardzo dobry - po remoncie obejmującym ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, tynków i zmianę kolorystyki elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego.

10. Lokalizacja

