

GEZ

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

# KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK SZTABOWY, OB. BUDYNEK  
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

**Początek XX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południa

4. Adres

ul. Artyleryjska 1  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 11/6 obr. 18

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego miasta Kołobrzeg:  
Uchwała nr XXV/346/08  
z dnia 24.10.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Widok budynku od północnego-wschodu

#### 9. Opis

Korpus na rzucie prostokąta wydłużonego na linii półn. - zach. - półd. - wsch., z poprzecznym skrzydłem półn. - zach., ryzalitowo wysuniętym przez lico elewacji korpusu. Dach korpusu dwuspadowy połączony z dwuspadowym dachem skrzydła.; w części półd. - wsch. jednoosiowy pozorny ryzalit w partii dachu nakryty poprzecznym dachem dwuspadowym wzniesionym w partii środkowej. Na zewnętrznych połaciach dachów skrzydeł - facjatki pod daszkami pulpitowymi. Budynek podpiwniczony, trójkondygnacyjny, murowany z cegły, z detalem architektonicznym ceglany, częściowo tynkowanym (wnętrza blend w szczytach i wnętrza blend okiennych, poziome wgłębne fryzy pod gzymsem okapowym). Dachu kryte ceramiczną dachówką. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w górnej kondygnacji elewacji frontowej umieszczone w ostrołucznych blendach i tynkowanych wnętrzach.

Elewacja frontowa 9 - osiowa z czego 3 osie w skrzydle półn., 1 - w ryzalicy. Szczyt skrzydła rozczłonkowany ostrołuczными blendami o tynkowanych wnętrzach; część z nich przepruta oknami. W górnej kondygnacji ryzalitu i w jego szczycie - oś okienną ujmując dwie nadwieszane lizeny na kostkowych konsolkach, wzniesione nad poziom dachu w formie sterczyn; w szczycie - ostrołuczna blenda z ostrołuczным ceglany biforium pośrodku, przepruta para prostokątnych okienek. Fasada 10 - osiowa, z czego trzy osie w ścianie skrzydła, ściana korpusu dwukrotnie płytko zryzalitowana, w przyziemiu - prostokątne, parterowe aneksy.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny dobry, estetyczny średni: ubytki cegieł zwłaszcza w partiach dekoracji szczytów; stolarka pierwotna z ubytkami farby. Do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój elewacji, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

