

3. Miejscowość

## GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

BUDYNEK GARNIZONOWY, KOTŁOWNIA,  
OB. NIEUŻYTKOWANY

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu



Widok budynku od wschodu

## KOŁOBRZEG

4. Adres

ul. Jedności Narodowej 9a  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 144/3 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo Zachodniopomorskie  
powiat kołobrzeski  
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

UCHWAŁA NR VI/73/19  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG  
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części obszaru  
miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem  
dziatek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14,  
122/15, 122/16, 122/17 oraz części dziatek nr 10/9,  
74/3 i 122/6, obręb 18

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

*Danielski*

PРЕЗДЕНТ МІАСТА  
КОЛОБРЗЕГ  
Anna Mieczkowska

Aktualizacja: 2023 r.

9. Opis

Budynek wolnostojący na rzucie prostokąta wydłużonego na osi półn. - zach. - półd. - wsch. zryzalitowaną w elewacji półd. - zach. i półd. - wsch.. Część frontowa dwukondygnacyjna, tynka - jednokondygnacyjna, dach dwuspadowy, w części wsch. - o zróżnicowanym układzie i wysokości potaci. Ściany murowane, tynkowane, dach kryty ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę. Elewacja frontowa niesymetryczna, przepruta dużymi otworami okien zamkniętymi odcinkiem huku i półokrągłych, zróżnicowanych w proporcjach.

10. Winiści konservatorskie

Budynek o walorach zabytkowych zachowanych w bryle i rozplanowaniu elewacji. Stan techniczny zły, budynek nieużytkowany: uszkodzone tynki, ubytki pokrycia dachowego, niekompletna stolarka okiennej, szklanej. Do zachowania: bryła budynku, rozmieszczenie otworów i forma podziałów stolarki okiennej, stolarka drzwiowa. Remonty w uzgodnieniu z Konservatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

